FIRST QUANTUM Cobre Panamá

# Gerencia de Asuntos Comunitarios
## Informe de Actividad

| | |
|---|---|
| ***Tipo de informe / Actividad*** | Inspección por Mejoras. |
| ***Programa*** | Infraestructura. |
| ***Nombre de Proyecto*** | Mejoras a la trocha de comunitarios. |
| ***Fecha*** | 17- Junio-2019 |
| ***Comunidad*** | Nueva Lucha, Coclé del Norte, Donoso - Colon. |
| ***Ubicación*** | Trocha desde caseta de Uvero hasta Comunidad. |
| ***Lugar*** | |
| | |
| ***Por MPSA*** | 2 |
| ***Por Contratista Cobre Panamá*** | |
| ***Externos*** | 3 |
| ***Nombre de Part. MPSA*** | Raul Quintero, Eulice del Rosario. |
| ***Nombre de Contratista Cobre Panamá*** | |
| ***Nombre de Part. Externos*** | Alberto Miranda, 2 comunitarios. |
| ***Nombre de Organización Socios*** | |
| ***Nombre de Organización Externos*** | |
| ***Escrito por*** | Eulice del Rosario |
| ***Objetivo de Misión*** | Inspeccionar en qué estado se encuentra el camino que utilizan estos comunitarios, incluyendo los pasos peatonales aéreos. |
| ***Acciones*** | Realizar caminata para inspeccionar la trocha. |
| ***Resultados*** | Se realiza caminata a esta trocha, luego que se pidiera el apoyo de una evaluación para que se le realice mejoras, destacándose lo siguiente:<br>▪ Existen 7 puentes de madera en todo el camino que necesitan se les refuerce los pasamanos y se le haga limpieza de la plataforma peatonal. La parte estructural de los mismos, visualmente están buenos.<br>▪ Hay varios tramos que requieren de limpieza de la maleza para el mejor traslado y seguridad de las personas.<br>▪ Desde la caseta de buses, hasta el rio Uvero, el camino se encuentra en un 75% de buen estado para uso de los moradores y desde allí (rio) a la comunidad es donde requieren apoyo para las mejoras debido a que existe un nuevo realineamiento de la trocha, esto para evitar una loma con pendiente pronunciada. En este nuevo camino existen muchos pasos de quebrada y deben garantizar la seguridad de las personas. |
| ***Seguimiento*** | Se estará realizando estimaciones de los costos que se requieren para realizar las mejoras |

## Documentación fotográfica.













